

Instrukcja klejenia szkieł

Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować powierzchnię, która powinna być:

równa, stabilna, czysta, sucha i odtłuszczona.

Przed przystąpieniem do montażu dekoracji szklanych należy stosować się do zaleceń producenta spoin i zapraw klejowych.

Należy stosować fugi akrylowe, silikonowe lub inne drobnoziarniste i miękkie.

Przed montażem i spoinowaniem dekoracji szklanej należy wykonać próbę zastosowania fugi i zabezpieczyć powierzchnię spoinowanej / montowanej dekoracji (np. taśmą klejącą). Wyroby szklane należy kleić na klej do luster. Nie używać silikonów octowych lub innych produktów wykazujących agresywne działanie na powierzchnię dekoracji tj. kleje montażowe, zaprawy cementowe.

Dekoracje szklane należy w całości pokryć klejem (nie należy kleić punktowo!!!).

Podczas czyszczenia należy stosować środki do mycia szyb okiennych lub detergenty nie zawierające substancji ściernych.

Dekoracje szklane są cięte ręcznie i mogą zdarzać się drobne różnice w wymiarach, które nie stanowią wady a świadczą o ich unikalnym charakterze.

Kolejna informacja do szkła na Czechy i Słowację.

PL: Do klejenia dekoracji szklanych należy stosować specjalistyczne kleje do luster. Przeznaczone do układania dekoracji szklanych.

CZ: Pozor: LEPIT POUZE WYHRADNE LEPIDLY NA ZRACADLA.

SK: Poznamka: LEPIT IBA LEPIDLAMI NA ZRKADLA.

Listewki szklane o wymiarach 20x600 oraz 23x600 są pakowane po 14 szt. w paczkę, waga opakowania wynosi 3,5 kg.